Es gibt eine neuere Version des Kochbuchs. Ihr findet sie unter http://www.reaktivlicht.de/atmel.html

Reaktives Licht mit Atmel AVR

nach einem Thread im Forum www.geoclub.de

Zusammengeschrieben von Ralf ralf.pongratz@gmx.de

Stand 11.07.09 18:21:10

Inhaltsverzeichnis

0 Warnhinweise	4
1 Prinzip der Lichtmessung mit Hilfe einer LED.	
2 Die Schaltung	
2.1 Aufbau der Schaltung mit Lichtmessung mittels LED	
2.2 Aufbau mit Programmieradapter	
2.3 Serieller Programmieradapter	
2.4 Versorgungsspannung	
2.5 Variationen des Schaltplans.	
2.5.1 Aufbau der Schaltung mit Lichtmessung mittels eines Fotowiderstandes (LDR)	
2.5.2 Weitere Variationen	
3 Programmierung	9
3.1 Benötigte Komponenten	
3.2 Einstellung der parallelen Schnittstelle	
3.3 Benutzung von Bascom AVR	
4 Programme für Schaltung mit Helligkeitsmessung über LED	
4.1 Grundprogramm	
4.2 Grundprogramm in C	
4.3 Nachtaktiver Blinker	
4.4 Verbesserter nachtaktiver Blinker	16
4.5 Nachtaktiver Blinker in C	
4.6 Verbesserter nachtaktiver Blinker mit Teach-In-Modus.	18
4.7 Schreibschutz für Teach-In-Modus	20
4.8 Nachtaktiver Blinker mit Teach-In-Modus mit Lauflängenspeicherung	20
4.9 Blinker mit Morsezeichen.	22
4.10 Morsecodeausgabe- und Abfrage	24
4.11 Morsezeichen in EEPROM schreiben	
4.12 Testprogramm	29
4.13 Nachtaktiver Blinker mit Watchdog-Abschaltung	30
5 Programme für Schaltung mit Helligkeitsmessung über LRD	
5.1 Grundprogramm (Schaltung nach Abb. 6)	
5.2 Einlesen der Helligkeit über A/D-Wandler (Schaltung nach Abb. 7)	34
6 Problemlösungen	36
6.1 Ist es normal, dass der Tiny13V beim Anlegen von 3V relativ schnell heiß wird?	36
6.2 Der Mikroprozessor ist kaputt.	36
6.3 Fehlermeldung "The HW-Stack, SW-Stack and frame space may not exceed the chip m	emory"
6.4 Fehlermeldung "Could not Identify chip with IDE:" beim Fuse-Bits setzen	36
6.5 Fehlermeldung "Out of SRAM space"	36
6.6 Fuse-Bits.	36
6.7 LED leuchtet nicht.	
6.8 Wenn man den Tiny vom Strom nimmt und später wieder anschließt, läuft das Program	m nicht
automatisch an	
6.9 Nach dem Setzen des Fuse-Bits 3 auf "External Reset Disable" hat man keinen Zugriff	mehr auf
den Chip. Der Programmer kann den Chip nicht mehr identifizieren	
6.10 Ist es möglich, den Tiny voll beschaltet zu programmieren?	
7 Sonstige Dinge und Ideen	38

7.1 LC-Oszillator	38
7.2 Zweite LED als Tag-/Nachtsensor	38
7.3 Man könnte Takte zählen und die LED-Messung somit über Tag abschalten	
7.4 Was kann man noch alles abschalten?	
7.5 Aufwecken über Interrupt	38
7.6 Relative / absolute Helligkeit	
9 Bestelldaten	
8 Interessante Links	41
9 Dank und ähnliches	

0 Warnhinweise

Dieses Kochbuch erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Jeder, der die hier angegebenen Schaltungen nachbaut und programmiert, tut dies auf eigene Verantwortung. Was vielen wahrscheinlich nicht klar ist: Ihr bastelt an einem offenen PC rum. Eure Schaltung ist direkt mit der Hauptplatine verbunden. Von der Einkopplung von Störungen und unangepassten Leitungswiderstanden abgesehen (ist bei diesen älteren Schnittstellen nicht so wild) kann ein Kurzschluss zwischen einer Signal- und Masseleitung der Parallelen Schnittstelle ernsthaftere Folgen für den Rechner haben. Also sollte jeder, der keine Erfahrungen im Gebiet der Elektrotechnik hat, im eigenen Interesse sich zuerst eine Tasse Tee und einen bequemen Sessel besorgen und das Kochbuch komplett durchlesen. Die meisten Probleme lösen sich dadurch automatisch und für den Rest sind eine Menge nette Leute im Forum zu finden, die jede Frage beantworten.

1 Prinzip der Lichtmessung mit Hilfe einer LED

Die Kapazität einer Leuchtdiode (LED) in Sperrrichtung ist abhängig von der Beleuchtung. Bei Beleuchtung ist sie klein, in dunklem Zustand groß.

Im Programm wird die Kapazität der LED regelmäßig aufgeladen und nach einer bestimmten Zeit nachgemessen, inwiefern sie sich schon entladen hat. Durch den schmalen Abstrahlwinkel der LED ist gewährleistet, dass die Schaltung nur bei direkter Beleuchtung aktiviert wird. Als am Besten geeignete LED hat sich eine superhel-




Fig. 5. Emitting and sensing light with an LED

le rote mit transparentem Gehäuse Abbildung 1: Prinzip der Lichtmessung herausgestellt.

2 Die Schaltung

2.1 Aufbau der Schaltung mit Lichtmessung mittels LED

In der Mitte befindet sich der Mikroprozessor ATtiny13(V). Wenn die Kerbe im Gehäuse nach links zeigt, ist links unten Pin 1. Weiter geht es gegen den Uhrzeigersinn bis zu Pin 8 links oben. Zwischen Pin 2 und 3 sind in Reihe eine Leuchtdiode LED_I und ein passender Widerstand R_I geschaltet. Dabei ist zu beachten, dass die Kathode der LED (kurzes Beinchen, flache Seite) zu Pin 3 zeigen




Abbildung 2: Aufbau der Schaltung

muss. Der passende Wert des Vorwiderstandes R_I kann mit dieser Formel berechnet werden:

$$R_1 = \frac{U_B - U_D}{I_D}$$

Dabei ist U_B die Versorgungsspannung der Schaltung, U_D die Durchlassspannung der LED und I_D der Durchlassstrom der LED. Die Werte die LED können jedem Datenblatt entnommen werden, typisch sind hier $U_D = 2$ V und $I_D = 20$ mA. Daraus ergibt sich für $U_B = 3$ V für R_I ein Wert von 50 Ohm, für $U_B = 5$ V ein Wert von 150 Ohm.

An Pin 8 wird die Versorgungsspannung U_B angelegt (Pluspol der Batterie), an Pin 4 die Masse (Minuspol der Batterie). Zwischen Pin 4 und 8 kommt noch ein Kondensator C_I mit 100nF.

2.2 Aufbau mit Programmieradapter




Abbildung 3: Aufbau mit Programmieradapter

(Masse) angeschlossen.

In der hier dargestellten Schaltung ist die Grundschaltung nach Kapitel 2.1 (R_I und LED_I) eingebaut. Dies hat den Vorteil, dass der Controller für das Programmieren und das Testen nicht jeweils umgesetzt werden muss.

Für den Programmieradapter wird ein 25-poliger SUB-D-Stecker benötigt (einfacher geht es mit der Hälfte eines alten Parallelkabels eines Druckers, die an den PC gesteckt wird). Pin 2 wird über einen Widerstand

 $R_2 = 220$ Ohm an Pin 7 des ICs, Pin 3 an Pin 1 des ICs, Pin 9 über einen Widerstand $R_3 = 220$ Ohm an Pin 5 des ICs, Pin 11 an Pin 6 des ICs und Pin 24 und 25 an Pin 4 des ICs

2.3 Serieller Programmieradapter

Der Microcontroller kann auch über die serielle Schnittstelle programmiert werden. Abbildung 4 zeigt den dafür benötigten Programmieradapter. Programmiert werden kann mit der Software "PonyProg". Erfahrungen zu "Bascom AVR" liegen nicht vor. Die Baudrate wird automatisch ausgewählt. Man muss nur die COM-Schnittstelle wählen und "auto calibration" aufrufen.





Abbildung 4: Serieller Programmieradapter

2.4 Versorgungsspannung

Als minimale Versorgungsspannung ist für den ATtiny13(V) 1,8V festgesetzt. Der ATtiny13 und der ATtiny12L benötigen mindestens 2,7V. Für Versuchszwecke reicht aber auch ein 5V-Netzteil.

Je geringer die Versorgungsspannung und je geringer die Taktfrequenz des Prozessors, desto weniger Strom wird verbraucht. So ist im normalen Betrieb ein Verbrauch im unteren µA-Bereich möglich, da viele interne Komponenten abgeschaltet werden können.






Abbildung 5: Versorgungsspannung/Stromverbrauch-Kennlinie bei 128 kHz

2.5 Variationen des Schaltplans

2.5.1 Aufbau der Schaltung mit Lichtmessung mittels eines Fotowiderstandes (LDR)

Der Einsatz eines LDR lässt eine zuverlässigere und empfindlichere Helligkeitsmessung zu, als bei der Referenzschaltung 2.1 ohne LDR. Die höhere Empfindlichkeit geht geringfügig zu lasten eineshöheren Stromverbrauchs.

Der LDR und der Vorwiderstand bilden einen hochohmigen Spannungsteiler. Über PB0 wird der




Abbildung 6: Schaltung mit LDR, Spannungsteiler abschaltbar (Programm 5.1)

Spannungsteiler immer nur dann mit Strom versorgt, wenn tatsächlich eine Messung stattfindet. Die Stromaufnahme des Spannungsteilers ist allerdings so gering, dass man eigentlich darauf verzichten kann.

Ist es dunkel, wird der LDR hochohmig und an PB4 liegt Low an. Fällt Licht auf den LDR, wird er niederohmig und es liegt High an. Die Grenze zwischen Low und High verschiebt sich proportional zur Versorgungsspannung.




Abbildung 7: Schaltung mit LDR, Spannungsteiler nicht abschaltbar (Programm 5.2)

2.5.2 Weitere Variationen

Der Widerstand R_I kann weggelassen werden, wenn man die LED im Leuchtbetrieb mit 100...1kHz moduliert. Allerdings kann es dann bei einer Fehlfunktion im Programm zu einer Zerstörung der LED kommen.

Durch Parallelschalten eines Kondensators zur LED kann die Zeit, die sie zur Entladung benötigt, verlängert werden, um evtl. den Prozessor zwischendurch schlafen zu lassen.

3 Programmierung

3.1 Benötigte Komponenten

Benötigt werden ein PC mit paralleler Schnittstelle (Druckerschnittstelle), der Programmieradapter mit der Schaltung und die Programmierumgebung. An Programmierumgebungen gibt es für BASIC das Bascom AVR (http://www.mcselec.com/bascom-avr.htm), für C http://winavr.sourceforge.net und für Pascal http://www.e-lab.de. Damit können dann die Programme geschrieben und auf den Mikrocontroller übertragen werden.

3.2 Einstellung der parallelen Schnittstelle

Die parallele Schnittstelle muss im BIOS auf ECP+EPP (In- und Output) eingestellt werden.

Hier eine Beispieleinstellung: Onboard Parallel Port: 378/IRQ7 Parallel Port Mode: ECP+EPP ECP Mode Use DMA: 3

Parallel Port EPP Type: EPP1.7

3.3 Benutzung von Bascom AVR

Hier wird beschrieben, wie der oben gezeigten Programmieradapter eingestellt und die "Fuses", auch "Fuse-Bits" genannt, des ATtiny13(V) gesetzt werden. Bascom sollte bereits installiert und die Schaltung angeschlossen sein. Die Screenshots basieren auf die Programmversion 1.11.8.3.




Abbildung 8: Einstellen des Programmers

Zu Beginn wird Bascom gestartet und im Hauptmenü "File" mittels "New" ein neues Programmfenster erstellt. Nun stellen wir den Programmieradapter ein. Dazu wählen wir zunächst im Hauptmenü unter "Options" den Punkt "Programmer" aus.




Abbildung 9: Einstellen des Chips

Nun im Hauptmenü unter Options wählen wir den Punkt "Compiler"den Eintrag "Chip".

Bei dem Pulldownmenü "Chip" wählen wir den attiny13.dat und ändern bei den darunter liegenden Eingabefeldern die Werte für

HW Stack = 2

Soft Stack = 8

Framesize = 24

und klicken nun einmal auf die Default Schaltfläche.




Abbildung 10: Einstellen des Programmers

Im folgenden Fenster wählen wir oben bei "Programmer" das "Universal MCS Interface" aus und klicken unten auf den Karteireiter "Universal". Hier wählen wir dann als Programmer den "WinAVR and SP12" aus.

Danach einfach auf "OK" klicken und fertig.




Abbildung 11: Einstellen der Fuse-Bits

Als nächstes stellen wir die Fuse-Bits ein. Die Fuse-Bits sind Speicherzellen, die das (Grund-)Verhalten des Tiny's festlegen (wir wollen ihn ja z. B. mit dem internen 128kHz-Oszillator laufen lassen). Dazu klickt ihr zunächst oben unter dem Hauptmenü auf den kleinen grünen IC-Sockel und wählt den Punkt "Manual Program" aus.




Abbildung 12: Einstellen der Fuse-Bits

Im nun folgenden Fenster klicken wir auf den Karteireiter "Lock and Fuse Bits". Jetzt sollte Bascom die Fuse-Bits aus dem Tiny auslesen und anzeigen.

Um Veränderungen an den Fuse-Bits vorzunehmen, klicken wir einfach auf die entsprechende Zeile, in der sich das gewünschte bzw. zu ändernde Bit befindet. Wir können dann in dem sich öffnenden Auswahlmenü auswählen, welche Werte wir haben bzw. einstellen wollen. Wir stellen nun zwei Sachen sein: "Interner 128 kHz-Oszillatorbetrieb" und "Taktverhältnis beim Starten 1:1". Dazu klicken wir zunächst auf das "Fusebit DCBA" und stellen es auf "1011:Int. RC Osc. 128 kHz; Start-up time: 14 CK + 64 ms". Dann klicken wir auf das "Fusebit E" und stellen dort "1:Divide clock by 8, OFF" ein.




Abbildung 13: Einstellen der Fuse-Bits

Bitte kontrolliert diese Einstellungen jetzt alle nochmal sehr genau! Wenn wir an dieser Stelle nämlich einen Fehler machen, kann es sein, dass der Tiny nach dem nächsten Klick unwiderruflich hin ist. Ist alles so weit richtig, dann klicken wir jetzt rechts auf "Write FS". Bascom schreibt nun die aktuellen, geänderten Fuse-Bit-Einstellungen in den Tiny.




Abbildung 14: Programmierung

So, fertig. Jetzt geht's ans eigentliche Programmieren. Als erstes wählen wir oben im Hauptmenü unter "File" den Punkt "New" aus.

Es öffnet sich ein Fenster, in dem das Programm geschrieben wird.




Abbildung 15: Programmierung

Wenn alles soweit fertig ist, muss das Programm zunächst kompiliert werden. Dazu klicken wir im Hauptmenü unter "Programm" einfach auf "Compile". Der Compiler startet nun und sollte im Idealfall nicht meckern.




Abbildung 16: Programmierung

Ist das auch erledigt, starten wir jetzt die Programmübertragung zum Tiny. Dazu klicken wir, wieder im Hauptmenü unter "Programm", auf den Punkt "Send to chip". In dem sich dann öffnenden Fenster unter "Chip" auf "Autoprogram" klicken. Das zuvor kompilierte Programm wird nun in den Speicher unseres Tiny geladen.

4 Programme für Schaltung mit Helligkeitsmessung über LED

4.1 Grundprogramm

Dieses Programm gibt zehn kurze Lichtblitze zurück wenn die LED angeleuchtet wird.

```
______
' *** Reaktiv-Tiny v0.1 20/11/2005 ***
**********
' μC: ATtiny13
' +Ub: 3,43 V
' I: 58 µA
' Reichweite Dorcy:
' Reichweite 4D-MagLite:
·-----
$regfile = "ATtiny13.DAT"
$crystal = 113000
                              'Reale Frequenz des internen 128kHz-Oszillators
Config Portb = &B00011000
                              'Pinb.3 und .4 auf 'Ausgang', Rest auf 'Eingang' schalten
                             'Pullups zuschalten, außer für Pinb.3 und .4
Portb = &B11100111
Stop Adc
                              'A/D-Wandler abschalten, um Strom zu sparen
                              'Analog-Komparator abschalten, um Strom zu sparen
Stop Ac
Dim A As Byte
Dim Hell_dunkel As Bit
  Gosub Led_abfrage
  If Hell_dunkel = 0 Then
    For A = 1 To 10
     Portb.3 = 1
     Waitms 50
     Portb.3 = 0
     Waitms 500
   Next A
 End If
Loop
Led_abfrage:
Portb.3 = 0
                             'Portb.3 auf Masse schalten
                              'Portb.4 auf +Ub schalten, um die LED zu 'laden'
Portb.4 = 1
Waitus 1

Config Portb.4 = Input

Portb.4 = 0

'Pullup abschalten, sonst geht's nicht!

Fintladezeit 1500 µs - je kleiner, je unempfindlicher

Total deinlesen
                              'Ladezeit 1 µs, kann ggf. noch verkleinert werden
                             'Portb.4 nun zwecks Abfrage der LED-Ladung auf 'Eingang' schalten
Hell_dunkel = Pinb.4
Config Portb.4 = Output
                              'Portb.4 wieder auf Ausgang schalten
                             'Portb.4 auf Masse schalten
Portb.4 = 0
Return
End
```

4.2 Grundprogramm in C

```
#define F_CPU 8000000
                            // Quarzfrequenz 8MHz
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
unsigned char f, i;
unsigned char led_abfrage(unsigned char zeit) {
                            // Portb.3 auf Masse schalten
// Portb.4 auf +Ub schalten, um die LED zu 'laden'
  PORTB &= ~(1<<PB3);
 PORTB |= (1<<PB4);
  _delay_us(10);
                             // Ladezeit 10 (1) µs, kann ggf. noch verkleinert werden
  DDRB &= \sim (1 << PB4);
                             // Portb.4 nun zwecks Abfrage der LED-Ladung auf 'Eingang' schalten
  PORTB &= ~(1<<PB4);
                             // Pullup abschalten, sonst geht's nicht!
                             // Entladezeit zeit_ms (1500 µs) - je kleiner, je unempfindlicher
  delay ms(zeit);
  i = (PINB & (1 << PINB4));
                             // Ladezustand einlesen
  DDRB |= (1<<PB4);
                            // Portb.4 wieder auf Ausgang schalten
 PORTB &= ~(1<<PB4);
                             // Portb.4 auf Masse schalten
 return i;
int main(void) {
 DDRB = 0b00011000;
                            // Pinb.3 und .4 auf 'Ausgang', Rest auf 'Eingang' schalten
// Pullups zuschalten, außer für Pinb.3 und .4
  PORTB = 0b11100111;
  while (1) {
     if ( led_abfrage(6) == 0) {
                                        // PB3 auf Vcc schalten
        _delay_ms(32);
                                         // 32 ms Blitz
                                         // PB3 auf GND schalten
       PORTB &= ~(1<<PB3);
       for (i = 0; i < 10; i++)
         _delay_ms(32); // ca. 320ms Pause (workaround wegen 8MHz Quarz)
   }
  }
 return 0;
```

4.3 Nachtaktiver Blinker

Da die Grundschaltung unabhängig von der Tageszeit reagiert (also nur einen Helligkeitsdetektor darstellt), hier eine Verbesserung, die nur nachts reagiert.

Nur kurze Lichtimpulse auf die LED führen zum Blinken, langandauernde nicht.

```
*********
' *** Reaktiv-Tiny v0.1 24/11/2005 ***
**********************
' μC: ATtiny13
' +Ub: 3,43 V
' I: 58 μA
' Reichweite Dorcy:
' Reichweite 4D-MagLite:
$regfile = "ATtiny13.DAT"
$crystal = 113000
                            'Reale Frequenz des internen 128kHz-Oszillators
Config Portb = &B00011000
                            'Pinb.3 und .4 auf 'Ausgang', Rest auf 'Eingang' schalten
Portb = &B11100111
                            'Pullups zuschalten, außer für Pinb.3 und .4
```

```
Stop Adc
                                      'A/D-Wandler abschalten, um Strom zu sparen
Stop Ac
                                      'Analog-Komparator abschalten, um Strom zu sparen
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim Led_ladezustand As Bit
Dim Hell As Bit
  Gosub Led_abfrage
  If Hell = 1 And B < 255 Then B = B + 1 'Wenn Merker gesetzt wurde, Zähler für Licht-
                                       'dauer erhöhen (bis max. 255)
  If Led_ladezustand = 1 And Hell = 1 And B < 50 Then Gosub Blinken</pre>
                                                                      'Wenn es wieder dunkel
                                      'ist und der Lichtimpuls nur kurz war, dann blinken
  If Led_ladezustand = 1 Then
                                       'Bei Dunkelheit Merker und Zähler für Lichtdauer
                                       'löschen
   Hell = 0
   B = 0
 End If
Led_abfrage:
  Portb.3 = 0
                                      'Portb.3 auf Masse schalten
  Portb.4 = 1
                                      'Portb.4 auf +Ub schalten, um die LED zu 'laden'
                                      'Ladezeit 1 µs, kann ggf. noch verkleinert werden
  Waitus 1
                                      'Portb.4 nun zwecks Abfrage der LED-Ladung auf 'Eingang
 Config Portb.4 = Input
                                      'schalten
                                      'Pullup abschalten, sonst geht's nicht!
  Portb.4 = 0
  Waitms 20
                                      'Entladezeit 20 ms - je kleiner, je unempfindlicher
                                      'Ladezustand einlesen: '1' -> dunkel, '0' -> hell
 Led ladezustand = Pinb.4
 Config Portb.4 = Output
                                      'Portb.4 wieder auf Ausgang schalten
 Portb.4 = 0
                                      'Portb.4 auf Masse schalten
Blinken:
 For A = 1 To 10
   Portb.3 = 1
   Waitms 50
   Portb.3 = 0
   Waitms 500
 Next A
Return
End
```

4.4 Verbesserter nachtaktiver Blinker

Vermeidet, dass bei ungünstiger Beleuchtung dauernd geblinkt wird.

Nachdem ein Lichtwechsel Dunkel-Hell-Dunkel erkannt wurde wird während der abschließenden Dunkel-Phase mehrfach hintereinander der LED-Ladezustand geprüft. Nur wenn er bei den nächsten fünf Zyklen ebenfalls immer dunkel ist wird der Blinker ausgelöst. Gewählt wurde eine hohe Empfindlichkeit und ein Abtastzyklus von 100 ms. Deshalb wird nur auf fünf Zyklen getestet, sonst geht der Blinker zu spät an. Bei einem kürzeren Abtastzyklus (20 ms) kann man die Zyklusanzahl auf 25 stellen.

```
$regfile = "ATtiny13.DAT"
$crystal = 113000
                                         'Reale Frequenz des internen 128kHz-Oszillators
Config Portb = &B00011000
                                          'Pinb.3 und .4 auf 'Ausgang', Rest auf 'Eingang' schalten
Portb = &B11100111
                                          'Pullups zuschalten, außer für Pinb.3 und .4
Stop Adc
                                         'A/D-Wandler abschalten, um Strom zu sparen
Stop Ac
                                         'Analog-Komparator abschalten, um Strom zu sparen
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim Led ladezustand As Bit.
Dim Hell As Bit
Dim Dunkel As Bit
  Gosub Led_abfrage
  If Led_ladezustand = 0 Then Hell = 1
                                               'Bei Licht Merker setzen
  If Hell = 1 And B < 255 Then B = B + 1
                                                'Wenn Merker gesetzt wurde, Zähler für Lichtdauer
                                                'erhöhen (bis max. 255)
                                                           'Wenn es wieder dunkel ist dann
  If Led_ladezustand = 1 And Hell = 1 And B < 30 Then</pre>
                                                'nachsehen für wie lange
    Dunkel = 1
                                                'Merker Setzen
    For C = 0 To 5
                                                'LED-Zustand mehrmals abfragen
     Gosub Led_abfrage
      If Led_ladezustand = 0 Then Dunkel = 0 'Wenn wieder Hell dann Dunkel-Merker löschen
    Next C
                                                'Wenn Dunkel-Merker gesetzt blinken
    If Dunkel = 1 Then Gosub Blinken
  End If
  If Led_ladezustand = 1 Then
                                     'Bei Dunkelheit Merker und Zähler für Lichtdauer löschen
   Hell = 0
   B = 0
  End If
gool
Led_abfrage:
  Portb.3 = 0
                                 'Portb.3 auf Masse schalten
  Portb.4 = 1
                                 'Portb.4 auf +Ub schalten, um die LED zu 'laden'
                                 'Ladezeit 1 \mu s, kann ggf. noch verkleinert werden
  Waitus 1
                                 'Portb.4 nun zwecks Abfrage der LED-Ladung auf 'Eingang' schalten
  Config Portb.4 = Input
  Portb.4 = 0
                                 'Pullup abschalten, sonst geht's nicht!
                                 'Entladezeit 100 ms - je kleiner, je unempfindlicher 'Ladezustand einlesen: '1' -> dunkel, '0' -> hell
  Waitms 100
  Led ladezustand = Pinb.4
  Config Portb.4 = Output
                                 'Portb.4 wieder auf Ausgang schalten
  Portb.4 = 0
                                 'Portb.4 auf Masse schalten
Return
Blinken:
  For A = 1 To 10
    Portb.3 = 1
    Waitms 10
    Portb.3 = 0
    Waitms 100
 Next. A
Return
End
```

4.5 Nachtaktiver Blinker in C

```
#define F_CPU 128000  // Oszillatorfrequenz in Hz

#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>

#define LED_A PB4  // LED Pin Anode
#define LED_K PB3  // LED Pin Kathode

#define DISCHG 150  // Entladezeit der LED in ms. Je größer der Wert, desto empfindlicher.
#define DARKCNT 16  // Verhindert blinken bei Dauerbeleuchtung (Tag).
#define DARKCNT 16  // Je größer der Wert, desto unempfindlicher gegen Taglicht.
```

```
unsigned char led_abfrage(void) {
  unsigned char i;
                        // Port LED_A auf Masse schalten
  PORTB &= ~(1<<LED_A);
  PORTB |= (1<<LED_K);
                          // Port LED_K auf Vcc schalten, um die LED zu 'laden'
  _delay_ms(1);
                           // Ladezeit 1ms
  DDRB &= \sim (1 << LED_K);
                          // Port LED_K nun zwecks Abfrage der LED-Ladung auf 'Eingang' schalten
  PORTB &= \sim (1 << LED_K);
                           // Pullup abschalten
  _delay_ms(DISCHG);
                          // Entladezeit abwarten
  if (PINB & (1<<LED_K)) // Ladezustand einlesen
   i=0;
   i = 1;
 DDRB |= (1<<LED_K); // Port LED_K wieder auf Ausgang schalten
 PORTB &= ~(1<<LED_K);
                          // Port LED_K auf Masse schalten
 return i;
int main(void) {
 unsigned char k;
  DDRB = (1<<LED_A) | (1<<LED_K);
                                         // LED_A und LED_K als Ausgang definieren
  PORTB = 0xFF;
                                          // Pullups zuschalten
  PORTB &= ~((1<<LED_A) | (1<<LED_K));
                                         // Pullups für LED abschalten
  OSCCAL = 0;
                                           // Oszillator auf geringste Taktfrequenz trimmen
  ACSR = (1 << ACD);
                                       // analogen Komperator ausschalten, spart Strom
  while (1) {
                                       // Main Loop
   k = 0;
   while (k < DARKCNT) {
                                       // nur wenn k-mal hintereinander "dunkel" erkannt wurde
                                       // gehts weiter und die Schaltung ist "scharf"
      if (led_abfrage())
       k = 0;
      else
    while (!(led_abfrage())) {
                                     // hier ist die Schaltung scharf und wartet auf Licht
    for (k = 0; k < 30; k++) {
                                       // ab hier beginnt das Blinkspektakel
     PORTB |= (1<<LED_A);
      _delay_ms(60);
      PORTB &= \sim (1 << LED_A);
     _delay_ms(80);
  return 0;
```

4.6 Verbesserter nachtaktiver Blinker mit Teach-In-Modus

Das Programm (siehe Anhang) tut nun, nach Anlegen der Betriebsspannung oder einem Reset, folgendes:

- 10 x kurz blinken, 1 x lang blinken (Teach-In-Anfang)
- Teach-In-Sequenz aufzeichnen (-> EEPROM)
- 3 x kurz blinken (Teach-In-Ende)
- Hauptschleife: Blinken (Standart- oder Teach-In-Sequenz) nach Auslösung durch kurze Lichtimpulse (Windi-Filter v1)

Die Teach-In-Sequenz (Aufzeichnung und Wiedergabe) dauert, wie die bisherige normale Blinksequenz, ungefähr fünf Sekunden. Das, was man während der Lernphase per Taschenlampe eingibt (Abtastinterval ca. 80 ms), wird später 1:1 wieder ausgegeben. Wird die LED während der gesamten Te-

Loop

ach-In-Phase jedoch nicht beleuchtet, dann wird zum Blinken einfach die Standard-Blinksequenz genommen. Wer also keine Lust auf Teach-In hat, läßt die LED während der Aufzeichnung einfach dunkel...

Für jeden einzelnen Abtastwert wird ein Byte zum Speichern genutzt. Mittels Bit-Rotation wäre es also möglich, die achtfache Zeit zu speichern.

```
·-----
. *********************
 *** Reaktiv-Tiny v0.1 28/11/2005 ***
**********************
' μC: ATtiny13
' +Ub: 3,43 V
' I: 58 µA
' Reichweite Dorcy:
' Reichweite 4D-MagLite:
$regfile = "ATtiny13.DAT"
$crystal = 113000
                                   'Reale Frequenz des internen 128kHz-Oszillators
Config Portb = &B00011000
                                    'Pinb.3 und .4 auf 'Ausgang', Rest auf 'Eingang' schalten
Portb = &B11100111
                                    'Pullups zuschalten, außer für Pinb.3 und .4
Stop Adc
                                    'A/D-Wandler abschalten, um Strom zu sparen
Stop Ac
                                    'Analog-Komparator abschalten, um Strom zu sparen
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim Led_ladezustand As Bit
Dim Led_lichtcode As Byte
Dim Lichtcode_valid As Bit
Dim Hell As Bit
Lichtcode_valid = 0
                            'Merker löschen (EEPROM-Inhalt wird beim Blinken nicht verwendet)
Gosub Blinken
                                    '10 x kurz blinken
Portb.3 = 1
Wait 1
                                    '1 x lang blinken (Teach-In-Anfang)
Portb.3 = 0
For A = 1 To 63
                                   '63 Bytes des EEPROM's haben wir zur Verfügung
 Gosub Led abfrage
  If Led_ladezustand = 0 Then
                                   'Wenn LED beleuchtet wurde, dann
   Led_lichtcode = 255
                                   'Lichtcode-Byte setzen
   Lichtcode_valid = 1
                                   'Merker setzen (EEPROM-Inhalt wird beim Blinken verwendet)
                                   'andernfalls
   Led lichtcode = 0
                                   'Lichtcode-Byte löschen
  End If
 Writeeeprom Led_lichtcode , A
                                   'Lichtcode-Byte in's EEPROM schreiben
                                    '65 ms warten
  Waitms 65
Next A
For A = 1 To 3
 Portb.3 = 1
  Waitms 50
                                   '3 x kurz blinken (Teach-In-Ende)
  Portb.3 = 0
 Waitms 50
Next A
Gosub Led abfrage
  If Led_ladezustand = 0 Then Hell = 1
                                        'Bei Licht Merker setzen
  If Hell = 1 And B < 255 Then B = B + 1
                                        'Wenn Merker gesetzt wurde, Zähler für Lichtdauer
                                        'erhöhen (bis max. 255)
  If Led_ladezustand = 1 And Hell = 1 And B < 50 Then Gosub Blinken 'Wenn es wieder dunkel ist
                                        'und der Lichtimpuls nur kurz war, dann blinken
  If Led_ladezustand = 1 Then 'Bei Dunkelheit Merker und Zähler für Lichtdauer löschen
   Hell = 0
   B = 0
 End If
```

```
Led_abfrage:
  Portb.3 = 0
                               'Portb.3 auf Masse schalten
                               'Portb.4 auf +Ub schalten, um die LED zu 'laden
  Portb.4 = 1
                               'Ladezeit 1 µs, kann ggf. noch verkleinert werden
  Waitus 1
  Config Portb.4 = Input
                              'Portb.4 nun zwecks Abfrage der LED-Ladung auf 'Eingang' schalten
  Portb.4 = 0
                               'Pullup abschalten, sonst geht's nicht!
                               'Entladezeit 20 ms - je kleiner, je unempfindlicher
  Waitms 20
 Waitms 20
Led_ladezustand = Pinb.4
                               'Ladezustand einlesen: '1' -> dunkel, '0' -> hell
  Config Portb.4 = Output
                               'Portb.4 wieder auf Ausgang schalten
  Portb.4 = 0
                              'Portb.4 auf Masse schalten
Blinken:
  Portb.3 = 0
  Portb.4 = 0
  If Lichtcode_valid = 0 Then 'Standard-Blinksequenz (ohne EEPROM-Inhalt)
    For A = 1 To 10
      Portb.3 = 1
      Waitms 50
      Portb.3 = 0
      Waitms 500
   Next A
  Else
                                'Blinksequenz mit EEPROM-Inhalt
    For A = 1 To 63
      Readeeprom Led_lichtcode , A
      If Led lichtcode = 255 Then
        Portb.3 = 1
      Else
       Portb.3 = 0
      End If
      Waitms 90
   Next A
 End If
Return
End
```

4.7 Schreibschutz für Teach-In-Modus

Zur Programmierung werden die Ports B1 und B2 kurzgeschlossen. Achtung: Ungetestet!

4.8 Nachtaktiver Blinker mit Teach-In-Modus mit Lauflängenspeicherung

Das Programm ist sehr ähnlich zu 4,6, allerdings ohne Default-Blinksequenz.

- 10 x kurz blinken (Teach-In-Anfang)
- Teach-In-Sequenz aufzeichnen (-> EEPROM)
- 3 x kurz blinken (Teach-In-Ende)
- Hauptschleife: Blinken der Teach-In-Sequenz nach Auslösung durch kurze Lichtimpulse (Windi-Filter v1)

Das Besondere ist, dass die Blinksequenz lauflängencodiert gespeichert wird. In Bit 1 des EEPROMs wird die LED-Ladezustand zu Beginn der Sequenz hinterlegt. In den nachfolgenden Bits wird nun die Länge der folgenden Intervalle gespeichert. Nachdem ein gespeichertes Intervall abgearbeitet wurde, wird der Zustand der LED invertiert. Bei einer Abtastfrequenz von 12,5 Hz ist also eine Gesamtspeicherdauer von 20 Minuten möglich. Allerdings ist durch die Lauflängencodierung die Speicherung von nur maximal 62 Helligkeitszuständen möglich, wodurch die Speicherzeit deutlich reduziert wird. Zustände, die länger als 254 Abtastzyklen dauern, belegen dabei mehrere Bytes, die maximale Anzahl

verringert sich entsprechend (je 254 Zyklen ein Zustand).

```
'-----
' *** Reaktiv-Tiny
*** Teach-In mit Lauflängencodierung
' *** Ralf Pongratz
 *** type_joti@yahoo.de
 *** Version 060401 1545
 ***
***********
' μC: ATtiny13
·-----
$regfile = "ATtiny13.DAT"
$crystal = 113000 'Reale Frequenz des internen 128kHz-Oszillators
$hwstack = 6
Config Portb = &B00011000 'Pinb.3 und .4 auf 'Ausgang', Rest auf 'Eingang' schalten
Portb = &B11100111 'Pullups zuschalten, außer für Pinb.3 und .4
Stop Adc 'A/D-Wandler abschalten, um Strom zu sparen
Stop Ac
                                'Analog-Komparator abschalten, um Strom zu sparen
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim Led_ladezustand As Bit
Dim Led_lichtcode As Byte
Dim Hell As Bit
Dim Last As Bit
                                'Speichern des letzten Helligkeitswertes
                                'Speichern der Lauflänge
Dim Count As Byte
Dim I As Byte
                                'Zählvariable
For I = 1 To 10
 Portb. 3 = 1
                                '10 x kurz blinken (Teach-In-Anfang)
 Waitms 50
 Portb.3 = 0
 Waitms 250
Next I
Gosub Led_abfrage
Last = Led_ladezustand
B = 0
B = Bits(last)
Writeeeprom B , 1
                                'Speichern der Starthelligkeit an Byte 1 im EEPROM
Count = 1
Waitms 65
Gosub Led_abfrage
                               '62 Bytes des EEPROM's haben wir zur Verfügung für die Lauflängen
For A = 2 To 63
  While Last = Led_ladezustand And Count < 254
                                                       'Längen werden gezählt
     Count = Count + 1
     Waitms 65
     Gosub Led_abfrage
  Wend
   If Count = 254 Then
                        '254 Längen erreicht -> Abspeichern 255 -> weiter mit gleichem LED-Zustand
     Count = 255
  Else
                        'LED-Zustand.Wechsel -> Abspeichern der Länge, Invertierung von Last
     Last = Not Last
  End If
  Writeeeprom Count , A
  Count = 0
Next A
For A = 1 To 3
  Portb.3 = 1
                                '3 x kurz blinken (Teach-In-Ende)
  Waitms 150
  Portb.3 = 0
  Waitms 150
Next A
```

```
Do
   Gosub Led_abfrage
   If Led_ladezustand = 0 Then Hell = 1
                                            'Bei Licht Merker setzen
   If Hell = 1 And B < 255 Then B = B + 1 'Wenn Merker gesetzt wurde, Zähler für Lichtdauer
                                              'erhöhen (bis max. 255)
   If Led_ladezustand = 1 And Hell = 1 And B < 50 Then Gosub Blinken
                                                                            'Wenn es wieder dunkel ist
                                              'und der Lichtimpuls nur kurz war, dann blinken
   If Led_ladezustand = 1 Then
                                              'Bei Dunkelheit Merker und Zähler für Lichtdauer löschen
      Hell = 0
      B = 0
   End If
good
Led_abfrage:
  Portb.3 = 0 'Portb.3 auf Masse schalten
  Portb.4 = 1 'Portb.4 auf +Ub schalten, um die LED zu 'laden
  Waitus 1 'Ladezeit 1 µs, kann ggf. noch verkleinert werden
Config Portb.4 = Input 'Portb.4 nun zwecks Abfrage der LED-Ladung auf 'Eingang' schalten
  Portb.4 = 0 'Pullup abschalten, sonst geht's nicht!
                                              'Entladezeit 20 ms - je kleiner, je unempfindlicher
  Led_ladezustand = Pinb.4 'Ladezustand einlesen: '1' -> dunkel, '0' -> hell
  Config Portb.4 = Output 'Portb.4 wieder auf Ausgang schalten
  Portb.4 = 0 'Portb.4 auf Masse schalten
Blinken:
  Portb.3 = 0
  Portb.4 = 0
  Readeeprom Led_lichtcode , 1 'Blinksequenz mit EEPROM-Inhalt
  If Led_lichtcode = 1 Then
                                    'Auslesen des LED-Startzustandes
   Last = 1
  Else
    Last = 0
  End If
  For A = 2 To 63
                                     'Auslesen der gespeicherten Bytes
    Readeeprom Led_lichtcode , A
    If Led_lichtcode = 255 Then
      Portb.3 = Last
      For I = 1 To 254
       Waitms 90
      Next I
    Else
      Portb.3 = Last
      For I = 1 To Led_lichtcode
       Waitms 90
      Next I
      Last = Not Last
    End If
 Next A
Return
End
```

4.9 Blinker mit Morsezeichen

Es werden zehn Takte gemorst. Der String in dem Morseunterprogramm kann vor dem Compilen angepaßt werden.

Wenn mehr als zehn Signale gegeben werden sollen, muß am Programmanfang die Stringlänge verlängert werden, sie steht zur Zeit auf 10. Die Schaltung könnte interessant sein, wenn der Blinkrythmus z.B. ein Teil der Geocache-Aufgabenstellung ist. Im Hauptprogramm habe ich den Sprung in das "Blinken"-Unterprogramm auskommentiert und stattdessen einen Sprung in das Unterprogramm "Morsen" eingebaut.

```
' uC: ATtiny13
' +Ub: 3,43 V
' I: 58 µA
' Reichweite Dorcy:
' Reichweite 4D-MagLite:
·-----
$regfile = "Attiny13.DAT"
$crystal = 113000
                                     'Reale Frequenz des internen 128kHz-Oszillators
$hwstack = 6
                                     'sram Compilerfehler vermeiden
Config Portb = &B00011000
                                     'Pinb.3 und .4 auf 'Ausgang', Rest auf 'Eingang' schalten
Portb = &B11100111
                                     'Pullups zuschalten, außer für Pinb.3 und .4
Stop Adc
                                     'A/D-Wandler abschalten, um Strom zu sparen
Stop Ac
                                     'Analog-Komparator abschalten, um Strom zu sparen
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim Led_ladezustand As Bit
Dim Hell As Bit
Dim Dunkel As Bit
Dim Morse$ As String * 10
                                                     '10 Takte, die gemorst werden sollen
Dim S$ As String * 1
                                                     'Merken zum Morsen (aktueller Takt)
. ****************
' Start des Hauptprogramms
Do
 Gosub Led_abfrage
  If Led_ladezustand = 0 Then Hell = 1
                                                   'Bei Licht Merker setzen
  If Hell = 1 And B < 255 Then B = B + 1
                                                   'Wenn Merker gesetzt wurde, Zähler für
                                                    'Lichtdauer erhöhen (bis max. 255)
 If Led_ladezustand = 1 And Hell = 1 And B < 30 Then</pre>
                                                   'Wenn es wieder dunkel ist dann
                                                    'nachsehen für wie lange
   Dunkel = 1
                                                    'Merker Setzen
   For C = 0 To 5
                                                    'LED-Zustand mehrmals abfragen
     Gosub Led_abfrage
     If Led_ladezustand = 0 Then Dunkel = 0
                                                    'Wenn wieder Hell dann Dunkel-Merker löschen
   Rem If dunkel = 1 Then Gosub Blinken
                                                    'Wenn Dunkel-Merker gesetzt Blinken
   If Dunkel = 1 Then Gosub Morsen
                                                    'Wenn Dunkel-Merker gesetzt Morsen
  End If
  If Led_ladezustand = 1 Then 'Bei Dunkelheit Merker und Zähler für Lichtdauer löschen
   Hell = 0
   B = 0
  End If
qool
  *****************
. ****************
' Abfrage, ob LED beleuchtet wird (Ladezustand 0 = Licht, 1 = kein Licht)
Led abfrage:
                           'Portb.3 auf Masse schalten
  Portb.3 = 0
  Portb.4 = 1
                           'Portb.4 auf +Ub schalten, um die LED zu 'laden'
  Waitus 1
                           'Ladezeit 1 µs, kann ggf. noch verkleinert werden
  Config Portb.4 = Input
                           'Portb.4 nun zwecks Abfrage der LED-Ladung auf 'Eingang' schalten
                           'Pullup abschalten, sonst geht's nicht!
  Portb.4 = 0
                           'Entladezeit 20ms (100 ms) - je kleiner, je unempfindlicher
  Waitms 20
  Led_ladezustand = Pinb.4
                           'Ladezustand einlesen: '1' -> dunkel, '0' -> hell
  Config Portb.4 = Output
                           'Portb.4 wieder auf Ausgang schalten
                          'Portb.4 auf Masse schalten
  Portb.4 = 0
Return
```

```
' Mit LED kurz blinken
Blinken:
 For A = 1 To 10
  Portb.3 = 1
  Waitms 10
  Portb.3 = 0
  Waitms 100
 Next. A
Return
 *******************
' Mit LED Zeichen morsen (10 Impulse)
Morsen:
 Morse$ = "--***--**"
                                       'String aus 10 Zeichen * = kurz - = lang
 For A = 1 To 10
                                       '10 Zeichen auslesen und auswerten
 S$ = Mid(morse$ , A , 1)
                                       'Teilstring auslesen
  If S$ = "*" Then
                                       'wenn kurz Blinken
                                       ' LED AN
    Portb.3 = 1
                                       ' kurz warten
    Waitms 30
                                       ' LED AUS
    Portb.3 = 0
    Waitms 1000
                                       ' lang warten
   Else
                                       'sonst lang blinken
                                       ' LED AN
    Portb. 3 = 1
                                       ' lange warten
    Waitms 300
    Portb.3 = 0
                                       ' LED AUS
    Waitms 1000
                                       ' lang warten
  End If
 Next A
Return
```

4.10 Morsecodeausgabe- und Abfrage

Was ausgegeben wird, wird aus dem EEPROM gelesen. Dieses sollte also gefüllt sein, was direkt übers BASCOM geht. Das wird aber per Code gemacht (siehe 4.11). Nicht vergessen, das Fusebit G auf 0 zu stellen. Es spielt keine Rolle, wie lang die Dunkelpausen sind. Das erste dit entscheidet die Länge der Zeichen. Ein dah sollte mindestens doppelt so lang wie das erste dit sein.

```
'-----
. ********************
' *** Reaktiv-Tiny v0.5 2006-02-25
' *** Morsecodeabfrage eines Morsezeichens mit
*** anschließender Ausgabe von bis zu 64 Morsezeichen. ***
' *** Es können Koordinaten oder beliebiger Text
' *** ausgegeben werden.
' *** Die Eingabegeschwindigkeit wird mit der ersten
*** empfangenen Zeichenlänge bestimmt
                                               ***
                                               ***
' *** ----- Einstellungen ----- ***
1 ***
                                               ***
                                               ***
' *** Fusebit H: 0
' *** Fusebit G:
                                               ***
rusebit F: 1
' *** Fusebit E: 1
' *** T
                                               ***
' *** Fusebit DCBA: 1011
                                               ***
' *** Beachtet das Fusebit G. Es muss auf 0 stehen!
' *** Unter 'Options' ' Compiler' 'Chip'
                                               ***
 *** den "HW Stack" runterstellen. z.B. auf 6
************************************
' μC: ATtiny13V
```

```
·-----
$regfile = "ATtiny13.DAT"
$crystal = 113000
                               'Reale Frequenz des internen 128kHz-Oszillators
hwstack = 6
                               'Pinb.3 und .4 auf 'Ausgang', Rest auf 'Eingang' schalten
Config Portb = &B00011000
                                'Pullups zuschalten, außer für Pinb.3 und .4
Portb = &B11100111
Stop Adc
                                'A/D-Wandler abschalten, um Strom zu sparen
Stop Ac
                                'Analog-Komparator abschalten, um Strom zu sparen
'Anmerkung zur Deklaration: bin sparsam mit den Variablen umgegangen,
'd.h. diese werden zum Teil im Programm mehrfach für verschiedene Aufgaben verwendet.
'Grund: ich kenne das "Drosseln" des HW Stack erst seit es hier im Fred stand. Dank an Gonzoarts.
Dim Hell As Bit
Dim Vhell As Bit
Dim Ok As Bit
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim Ein As Integer
Dim Bx As Byte
Dim Z As Byte
Dim D1 As Byte
Dim D2 As Integer
' Es können alle Buchstaben und Zahlen gesendet werden, da diese maximal 5 Zeichen lang sind.
' Ausgabe der Zeichen aus dem EEPROM mit Länge
' dit = kurz = . = 0
' dah = lang = - = 1
             765 43210
            Länge
             Morsezeichen v.rechts (rückwärts)
     Morse Bit v.r.
'1 = .--- = 100 | 11110
'2 = ..--- = 100 | 11100
'3 = ...-- = 100 | 11000
'4 = ....- = 100 | 10000
'5 = .... = 100 00000
'6 = -... = 100 | 00001
'7 = --... = 100 | 00011
'8 = ---.. = 100 | 00111
'9 = ---. = 100 | 01111
'0 = ---- = 100 | 11111
'N = -. = 001 | 00010
'E = . = 000 | 00000
'KA (Spruch Anfang) = -.-. = 100 | 10101
'AR (Spruch Ende) = .-.- = 100 01010
'Wortabstand einfügen mit 111 | 11111 (FF)
' Übertragungsrate
' 1 WPM: 1 dit = 1200 ms
' 5 WPM: 1 dit = 240 ms
'10 WPM: 1 dit = 120 ms
'20 WPM: 1 dit = 60 ms
'==> Übertragungsrate festlegen, hier 5 Wörtern pro Minute (WPM)
```

```
D1 = 240
                                            'D1 entspricht der Länge eines dit in Millisekunden
D2 = 480
                                            'D2 entspricht der doppelten Länge eines dit
'==> Abgefragtes Zeichen festlegen
                                            'Beispiel: SOS ...--...
Ein = &B0000000000111000
0k = 1
Gosub Morsen
                                            'beim Start das ganze mal testweise Morsen
' Morsezeichen - Abfrage:
Gosub Led_abfrage
 If Hell = 1 Then Vhell = 1
                                          'Bei Licht Merker setzen
 If Vhell = 1 And B < 255 Then B = B + 1 'Wenn Merker gesetzt wurde, Zähler für Lichtdauer
                                          'erhöhen (bis max. 255)
 If Hell = 0 Then
  If Vhell = 1 Or B = 255 Then
                                          'Übergang zu Dunkel
    If Z = 0 Then
      0k = 1
                                          'Neues Spiel, neues Glück
                                          'Festlegen der Grenzdauer. Diese entscheidet, ob
                                          'ein dit oder dah eingegeben wurde.
                                          '==> Leider muss man hier "von Hand" eintragen,
                                          'ob das erste Zeichen dit oder dah ist. Bei dit B),
                                          'bei dah A) auskommentieren
                                          'Die benötigte If-Abfrage hat im 1k Programmspeicher
                                          'des ATtiny13V keinen Platz mehr.
                                          'A) erstes abgefragtes Zeichen ist ein dit
      If B < 127 Then
                                          'A) dies sollte nicht zu lange sein
       Bx = B * 1.7
                                          'A) Grenzdauer Bx durch Länge des ersten dit festlegen
      Else
                                          'A)
       0k = 0
                                          'A) das war zu lange fürs erste dit
      End If
                                          'A)
                                          'B) erstes abgefragtes Zeichen ist ein dah
      'Bx = B / 2
                                          'B) Grenzdauer Bx durch Länge des ersten dah festlegen
      End If
      If B < Bx Then
        If Ein.z = 1 Then Ok = 0
                                       'dit empfangen, wenn Ein.z = 0, dann richtig
      Else
        If Ein.z = 0 Then Ok = 0
                                       'dah empfangen, wenn Ein.z = 1, dann richtig
      End If
      Z = Z + 1
      If Z = 9 Or Ok = 0 Then
                                       'Auswerten wenn Falsch ODER Anzahl Zeichen erreicht
       Gosub Morsen
                                       '==> Z auf die Anzahl abgefragter Zeichen einstellen
     End If
    End If
  End If
  If Hell = 0 Then
                                       'Bei Dunkelheit Merker und Zähler für Lichtdauer löschen
   Vhell = 0
   B = 0
  End If
Loop
Morsen:
  Waitms 500
                                       'Pause, sonst ist das erste Zeichen schwer zu lesen
  If Ok = 1 Then
                                       'Morsezeichen senden
    For Bx = 0 To 36
                                       '=> Länge anpassen!
     Readeeprom A , Bx
                                       'in A steht der zu morsende Code (Bit 0 bis 4 dit und
                                       'dah, Bit 5 bis 7 die Anzahl
      Z.0 = A.5
                                       'Zeichenlänge steht in den vorderen 3 Bit (A.5 bis 7)
      Z.1 = A.6
      Z.2 = A.7
      If Z = 7 Then
                                      'bei FF einen Wortabstand einfügen (4dit = 7dit - 3dit)
        Waitms D2
        Waitms D2
      Else
                                       'Zeichenlänge: 1 bis 5 (0 bis 4)
        Gosub Licht
     End If
    Next Bx
  Else
                                       ' IRRUNG senden
    If B < 255 Then
                                       ' aber nicht, wenn die Dämmerung eintritt bzw. ein
                                       'langes Lichtsignal anlag
     z = 7
     A = 0
                                       ' Irrung = ..... = 0
      Gosub Licht
```

```
End If
  End If
  'A = 0
  B = 0
 7 = 0
Return
Licht:
  For B = 0 To Z
   Portb.3 = 1
                                       'LED an
    Waitms D1
   If A.b = 1 Then
                                       '3 - dah
     Waitms D2
    End If
                                       'LED aus
   Portb.3 = 0
   Waitms D1
                                       '1 dit Pause
  Next B
                                       '+2 dit Pause nach Ziffer
 Waitms D2
Return
Led_abfrage:
  Portb.3 = 0
                                       'Portb.3 auf Masse schalten
  Portb.4 = 1
                                       'Portb.4 auf +Ub schalten, um die LED zu 'laden'
  Waitus 1
                                       'Ladezeit 1 µs, kann ggf. noch verkleinert werden
  Config Portb.4 = Input
                                       'Portb.4 nun zwecks Abfrage der LED-Ladung
                                       'auf 'Eingang' schalten
  Portb.4 = 0
                                      'Pullup abschalten, sonst geht's nicht!
  Waitms 20
                                      'Entladezeit 20 ms - je größer, desto weniger Licht genügt
                                       '_(je kleiner, je unempfindlicher)
  If Pinb.4 = 0 Then
                                      'Ladezustand einlesen: '1' -> dunkel, '0' -> hell
   Hell = 1
  Else
   Hell = 0
  End If
  Config Portb.4 = Output
                                      'Portb.4 wieder auf Ausgang schalten
  Portb.4 = 0
                                       'Portb.4 auf Masse schalten
Return
End
```

4.11 Morsezeichen in EEPROM schreiben

- das Fusebit G = 0 setzen (sonst überschreibt man sich dieses beim eigentlichen Programmieren wieder.)
- · die gewünschte Ausgabe in diesem Code anpassen
- hiermit das EEPROM beschreiben (F7, dann F4)
- · das eigentliche Programm in den ATtiny schreiben

```
. ********************
                                (AP) ***
' *** Reaktiv-Tiny EEPROM schreiben 2006-02-25
                                    ***
1 ***
                                    ***
' *** Beachtet das Fusebit G. Es muss auf O stehen!
                                    ***
' *** Fusebit H: 0
' *** Fusebit G:
                                    ***
' *** Fusebit F:
*** Fusebit E:
                                    * * *
*** Fusebit DCBA: 1011
. ***
                                    ***
μC: ATtiny13V
```

```
$regfile = "ATtiny13.DAT"
$crystal = 113000
                                 'Reale Frequenz des internen 128kHz-Oszillators
shwstack = 6
Config Portb = &B00011000 'Pinb.3 und .4 auf 'Ausgang', Rest auf 'Eingang' schalten
Portb = &B11100111
                                  'Pullups zuschalten, außer für Pinb.3 und .4
'Stop Adc
                                  'A/D-Wandler abschalten, um Strom zu sparen
'Stop Ac
                                  'Analog-Komparator abschalten, um Strom zu sparen
Dim A As Byte
' Bitwert 0=dit, 1=dah
^{\shortmid} das Byte von rechts lesen, da Schleife von 0 bis z läuft
' z ist die Zeichenlänge minus eins, die in den oberen 3 Bit festegelgt wird
     Morse Bit v.r.
                               Hex
                                    Dec
'1 = .--- = 100|11110 1 9E
                                     158
'5 = .... = 100 00000 5 80 128
'6 = -... = 100 00001 6 81 129
'7 = --.. = 100 00011 7 83 131
'8 = ---. = 100 00111 8 87 135
'9 = ---- = 100 01111 9 8F 143
'0 = ---- = 100 | 11111 0 9F 159
'N = -. = 001 | 00001 N 21

'E = . = 000 | 00000 E 00
'E = .
' Pause = 111 | 11111 0 FF 255
' KA (Spruch Anfang) = -.-. = 100 | 10101 95 149
' AR (Spruch Ende) = .-.- = 100 | 01010 8A 138
'Wortabstand ==
                               FF
'H = ... = 011 00000 H 60 96
'A = .- = 001 00010 A 22 34
'P = .-. = 011 00110 P 66 102
'P .-. = 011 00110 P 66 102
'Y = -.- = 011 01101 Y 6D 109
'Wortabstand ==
                               FF
'H = .... = 011 | 00000 H 60
'U = ..- = 010 | 00100 U 44
                                     96
                                     68
'N = -. = 001 00001 N 21
'T = - = 000 00001 T 01
'I = . = 001 00000 I 20
'N = -. = 001 00001 N 21
'G = --. = 010 00011 G 43
                                     33
                                      1
                                     32
                                      33
                                     67
'Wortabstand ==
                              ਸਸ
'Ende
                               8 A
·----
' Beispiel Cache: N49.12.345 E008.56.789
·----
A = &B11111111
                           ' Pause
Writeeeprom A , 0
A = &B10010101
                           ' KA (Spruch Anfang) = -.-.-
Writeeeprom A , 1
                           ' Pause
A = &B11111111
Writeeeprom A , 2
A = &B00100001
                           ' N = -.
Writeeeprom A , 3
                           ' 4 = ....-
A = &B10010000
Writeeeprom A , 4
```

```
' 9 = ----.
A = &B10001111
Writeeeprom A , 5
                          ' 1 = .----
A = &B10011110
Writeeeprom A , 6
                          ' 2 = ..---
A = &B10011100
Writeeeprom A , 7
                          ' 3 = ...--
A = &B10011000
Writeeeprom A , 8
                          ' 4 = ....-
A = &B10010000
Writeeeprom A , 9
A = &B10000000
                          ' 5 = ....
Writeeeprom A , 10
A = &B11111111
                          ' Pause
Writeeeprom A , 11
A = &B00000000
                          ' E = .
Writeeeprom A , 12
A = &B10011111
                          ' 0 = ----
Writeeeprom A , 13
A = &B10011111
Writeeeprom A , 14
                          ' 0 = ----
                          ' 8 = ---.
A = &B10000111
Writeeeprom A , 15
                          ' 5 = ....
A = &B10000000
Writeeeprom A , 16
                          ' 6 = -...
A = &B10000001
Writeeeprom A , 17
A = &B10000011
                          ' 7 = --...
Writeeeprom A , 18
A = &B10000111
                          ' 8 = ---..
Writeeeprom A , 19
                          ' 9 = ----.
A = &B10001111
Writeeeprom A , 20
A = &B11111111
                          ' Pause
Writeeeprom A , 21
A = &B01100000
Writeeeprom A , 22
                          ' H = ....
A = &B00100010
                          ' A = .-
Writeeeprom A , 23
                          ' P = .--.
A = &B01100110
Writeeeprom A , 24
                         ' P = .--.
A = &B01100110
Writeeeprom A , 25
                          ' Y = -.--
A = \&B01101101
Writeeeprom A , 26
A = &B11111111
Writeeeprom A , 27
                          ' Pause
A = &B01100000
                         ' H = ....
Writeeeprom A , 28
A = &B01000100
                          ' U = ..-
Writeeeprom A , 29
A = \&B00100001
                         ' N = -.
Writeeeprom A , 30
                          ' T = -
A = &B00000001
Writeeeprom A , 31
                         ' I = ..
A = \&B00100000
Writeeeprom A , 32
A = &B00100001
                          ' N = -.
Writeeeprom A , 33
                          ' G = --.
A = &B01000011
Writeeeprom A , 34
A = &B11111111
Writeeeprom A , 35
                         ' Pause
A = &B10001010
                         ' AR (Spruch Ende) = .-.-. =
Writeeeprom A , 36
```

4.12 Testprogramm

Wenn es dunkel ist, blinkt die LED alle drei Sekunden. Wenn es hell ist, bleibt sie dunkel.

```
********************
' μC: ATtiny13
 +Ub: 3,00 V
$regfile = "ATtiny13.DAT"
$crystal = 128000
                                       'Frequenz des internen 128kHz-Oszillators
Config Portb = &B00011000
                                      'Pinb.3 und .4 auf 'Ausgang', Rest auf 'Eingang' schalten
Portb = &B11100111
                                      'Pullups zuschalten, außer für Pinb.3 und .4
Stop Adc
                                       'A/D-Wandler abschalten, um Strom zu sparen
Stop Ac
                                       'Analog-Komparator abschalten, um Strom zu sparen
Dim Led_ladezustand As Bit
Do
 Wait 3
 Gosub Led_abfrage
 If Led_ladezustand = 1 Then Gosub Leuchten
Led_abfrage:
  Portb. 4 = 1
                                       'Portb.4 auf +Ub schalten, um die LED zu 'laden'
  Waitus 1
                                      'Ladezeit 1 µs, kann ggf. noch verkleinert werden
 Config Portb.4 = Input 'Portb.4 nun zwecks Abfrage der LED-Ladung auf 'Eingang' schalten
Portb.4 = 0 'Pullup abschalten, sonst geht's nicht!
  Portb.4 = 0
                                      'Pullup abschalten, sonst geht's nicht!
                                      'Entladezeit 100 ms - je kleiner, je unempfindlicher
 Waitms 100
 Led_ladezustand = Pinb.4
                                      'Ladezustand einlesen: '1' -> dunkel, '0' -> hell
 Config Portb.4 = Output
                                      'Portb.4 wieder auf Ausgang schalten
Leuchten:
  Portb.3 = 1
 Waitms 50
 Portb.3 = 0
Return
```

4.13 Nachtaktiver Blinker mit Watchdog-Abschaltung

Eine durch die Watchdog-Abschaltung stromsparende Variante. Stromverbrauch im Leerlauf nur 5 μA .

Die Schwierigkeit beim Programmieren ist, dass der WD verschiedene Betriebszustände hat (Aus, Reset, Interrupt, Reset und Interrupt) die von Bascom aber nicht unterstützt werden. Mit den normalen Basic-Befehlen kann man immer nur den Reset-Modus aktivieren. Abhilfe schafft das händische Setzen des Watchdog-Registers. Erklärt ist alles auf den Seiten 39 und 40 des Datenblattes. Die Watchdog-Zeit wird über die Bits WDP0-WDP3 eingestellt.

Stromaufnahme mit WAIT-Befehl: 50 Mikroampere Stromaufnehme mit IDLE-Befehl: 15 Mikroampere

Stromaufnehme mit POWERDOWN-Befehl: 5 Mikroampere Gemessen jeweils bei einer Versorgungsspannung von 3 Volt

```
' +Ub: 3,00 V
' Ι: 5 μA im Leerlauf
$regfile = "ATtiny13.DAT"
$crystal = 16000
                           'Frequenz des internen Oszillators
Config Portb = &B00011000
                          'Pinb.3 und .4 auf 'Ausgang', Rest auf 'Eingang' schalten
Portb = &B11100111
                           'Pullups zuschalten, außer für Pinb.3 und .4
Stop Adc
                           'A/D-Wandler abschalten, um Strom zu sparen
Stop Ac
                           'Analog-Komparator abschalten, um Strom zu sparen
Wdtcr = &B11010011
                           'Watchdog definieren: 0.125 Sekunden, Interrupt auslösen, kein Reset
'Interrupts freigeben
Enable Interrupts
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim Led_ladezustand As Bit
Dim Hell As Bit
Dim Hell_2 As Byte
Do
 Gosub Led_abfrage
  If Led_ladezustand = 0 Then Hell = 1
                                                        'Bei Licht Merker setzen
  If Hell = 1 And B < 255 Then B = B + 1
                                                        'Wenn Merker gesetzt wurde, Zähler für
                                                         'Lichtdauer erhöhen (bis max. 255)
    If Led_ladezustand = 1 And Hell = 1 And B < 30 Then</pre>
                                                         'Wenn es wieder dunkel ist und der
                                                         'Lichtimpuls nur kurz war
      Hell_2 = 0
                                                         'zweiten Hell-Merker setzen
     For C = 0 To 5
                                                         'und 5 mal afragen
       Gosub Led_abfrage
       If Led_ladezustand = 0 Then Hell_2 = Hell_2 + 1
                                                        'ob es auch wieder dunkel ist
      Next C
      If Hell_2 = 0 Then Gosub Blinken
                                                         'erst dann blinken
     Hell = 0
     B = 0
    End If
    If Led_ladezustand = 1 Then
                                                         'Bei Dunkelheit Merker und Zähler
                                                         'für Lichtdauer löschen
     Hell = 0
                             'damit sich das Programm nicht aufhängt
     B = 0
  End If
good
Led abfrage:
  Portb.4 = 1
                            'Portb.4 auf +Ub schalten, um die LED zu 'laden'
  Waitus 1
                            'Ladezeit 1 µs, kann ggf. noch verkleinert werden
  Config Portb.4 = Input
                            'Portb.4 nun zwecks Abfrage der LED-Ladung auf 'Eingang' schalten
  Portb.4 = 0
                            'Pullup abschalten, sonst geht's nicht!
                            'Watchdog zurücksetzen dass \mu C rechtzeizig aufwacht
  Reset Watchdog
  Powerdown
                            'Während des Entladens den \mu C Schlafen schicken
  Led_ladezustand = Pinb.4
                            'Ladezustand einlesen: '1' -> dunkel, '0' -> hell
 Config Portb.4 = Output
                           'Portb.4 wieder auf Ausgang schalten
Return
Blinken:
 For A = 1 To 10
   Portb.3 = 1
   Reset Watchdog
   Powerdown
   Portb.3 = 0
   Reset Watchdog
   Powerdown
 Next A
Return
End
```

Hier noch ein Programm zum Watchdog-Experimentieren. Die LED blinkt 100 mal, danach geht der Prozessor für 8 Sekunden schlafen.

```
' Prozessor in den Schlaf schicken und per Watchdog aufwecken
' μC: ATtiny13
· -----
$regfile = "ATtiny13.DAT"
$crystal = 128000
Config Portb = &B00011000
Portb = &B11100111
Stop Adc
Stop Ac
'Watchdog definieren: 8 Sekunden, Interrupt auslösen, kein Reset
Wdtcr = &B11110001
'Interrupts freigeben
Enable Interrupts
Dim A As Byte
Do
 Gosub Blinken
Loop
Blinken:
 For A = 1 To 100
Portb.3 = 1
   Waitms 20
   Portb.3 = 0
   Waitms 20
 Next A
 'Watchdog-Timer zurücksetzen
 Reset Watchdog
  'Prozessor schlafen schicken
 Powerdown
  'Das Programm läuft nach Ablauf der WD-Zeit hier weiter
Return
End
```

5 Programme für Schaltung mit Helligkeitsmessung über LRD

5.1 Grundprogramm (Schaltung nach Abb. 6)

Das Programm ist im Vergleich zur LED-only-Variante nahezu gleich geblieben. Lediglich ein Schlafmodus wurde hinzugefügt, den man aber auch der LED-Variante spendieren könnte. Wird 200 Zyklen lang "hell" gemessen, geht der Prozessor für 8 Sekunden in den Schlafmodus. Das ist die längste Zeit, die mit dem Watchdog-Timer realisierbar ist. Nach diesen 8 Sekunden wacht er kurz auf und misst erneut. Ist es immer noch hell, schläft er weitere 8 Sekunden. Ist es hingegen dunkel, geht er in den normalen Betriebszustand über (eine Messung alle 125 ms).

```
' *** Reaktiv-Tiny mit Watchdog-Abschaltung und LDR ***
1 ***
     von Sir Vivor und Windi
                                             ***
. *******************************
' uC: ATtinv13
' +Ub: 3,00 V
' Ι: 5 μA im Leerlauf
1-----
$reqfile = "ATtiny13.DAT"
$crystal = 16000
                           'Frequenz des internen Oszillators
Config Portb = &B00001001
                           'Pinb.0 und 3 auf 'Ausgang', Rest auf 'Eingang' schalten
Portb = 0
                           'A/D-Wandler abschalten, um Strom zu sparen
Stop Add
Stop Ac
                           'Analog-Komparator abschalten, um Strom zu sparen
Wdtcr = &B11010011
                           'Watchdog definieren: 0.125 Sekunden, Interrupt auslösen, kein Reset
Enable Interrupts
                           'Interrupts freigeben
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim Ldr As Bit
Dim Hell As Bit
Dim Hell_2 As Byte
 Gosub Ldr_abfrage
 If Ldr = 1 Then Hell = 1
                                         'Bei Licht Merker setzen
 If Hell = 1 And B < 255 Then B = B + 1
                                          'Wenn Merker gesetzt wurde, Zähler für Lichtdauer
                                           'erhöhen (bis max. 255)
 If B > 200 Then Gosub Abschalten
                                         'Schlafmodus wenn es zu lange am Stück hell ist
 If Ldr = 0 And Hell = 1 And B < 30 Then
                                         'Wenn es wieder dunkel ist und der Lichtimpuls nur
                                           'kurz war
    Hell_2 = 0
                                         'zweiten Hell-Merker setzen
    For C = 0 To 5
                                         'und 5 mal abfragen
     Gosub Ldr_abfrage
     If Ldr = 1 Then Hell_2 = Hell_2 + 1
                                         'ob es auch wieder dunkel ist
    If Hell_2 = 0 Then Gosub Blinken
                                         'erst dann blinken
    Hell = 0
    B = 0
 End If
```

```
If Ldr = 0 Then
                                          'Bei Dunkelheit Merker und Zähler für Lichtdauer löschen
  Hell = 0
                                          'damit sich das Programm nicht aufhängt
   B = 0
 End If
good
Ldr_abfrage:
                                          'Spannung auf LDR geben
  Portb.0 = 1
  Reset Watchdog
                                           ' Kurz warten bis sich alles eingeschwungen hat
  Powerdown
  Ldr = Pinb.4
                                          'LDR abfragen
 Portb.0 = 0
                                          'Spannung von LDR wieder wegnehmen
  Return
Blinken:
                                            'LED blinken lassen
  For A = 1 To 10
   Portb.3 = 1
   Reset Watchdog
   Powerdown
   Portb.3 = 0
   Reset Watchdog
    Powerdown
   Next A
  Return
Abschalten:
                                             'Prozessor für 8 Sekunden schlafen lassen
  Wdtcr = &B11110001
  Reset Watchdog
  Powerdown
  Wdtcr = &B11010011
 Return
End
```

5.2 Einlesen der Helligkeit über A/D-Wandler (Schaltung nach Abb. 7)

Das Programm erfasst ständig die Umgebungshelligkeit und reagiert nur, wenn es schlagartig heller wird.

Leider erkauft man sich den Luxus von 650 m Reichweite mit einer Maglite 5D mit einer erhöhten Stromaufnahme von ca. 17 μ A. Das Programm ist mit einer Tagschaltung versehen, die nur etwa 5 μ A verbraucht. Das Programm gibt im Tagbetrieb alle 60 sekunden einen kurzen Impuls an die Leuchtdiode. Dies dient der Funktionskontrolle oder dass die Schaltung bei Fremdlicht noch als Blinker funktioniert. Man kann dies natürlich auch weglassen. Die Schaltung ist minimal verändert. Der Spannungsteiler ist direkt angeschlossen und wird nicht mehr getaktet. Er ist so hochohmig, dass die Umschaltvorgänge des IC-Ausgangs mehr Strom verbrauchen als ein dauerversorgter Spannungsteiler.

```
. ***
    Tiny-Reaktivlicht mit LDR und A/D-Wandler ***
' *** mit Watchdog-Energiesparmodus und Tagabschaltung ***
. ***
                                     ***
      erstellt von Windi für www.geoclub.de
. ***
                                    ***
              15.10.2006
. ***************
' μC: ATtiny13V
' +Ub: 3,00 V
' I: 17 µA im Leerlauf (Nachtbetrieb)
' I: 5 µA bei Tagabschaltung
' Reichweite: 650 m mit Maglite 5D
·-----
```

```
$regfile = "ATtiny13.DAT"
$crystal = 16000
                            'Frequenz des internen Oszillators
$hwstack = 28
                            'hardwarestack herabsetzen damit genügend variablen zur verfügung stehen
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
Config Portb = &B00001000 'Pinb.3 auf 'Ausgang', Rest auf 'Eingang' schalten
Portb = 0
                            'Ausgänge auf Low setzen
Stop Ac
                            'Analog-Komparator abschalten, um Strom zu sparen
Wdtcr = &B11010011
                            'Watchdog definieren: 0.125 Sekunden, Interrupt auslösen, kein Reset
Enable Interrupts
                            'Interrupts freigeben
Const Schwelle = 50
                            'je größer der Schwellwert, desto unempfindlicher
Const Tagschwelle = 800
                            'Schwellwert für Schlafmodus
Const Zwangsimpuls = 8
                            'LED-Impuls tagsüber alle X Schlafyklen (á ca. 8 Sekunden)
Dim A As Byte
                            'Variablen definieren
Dim Tagzaehler As Byte
Dim Schlafzaehler As Byte
Dim Ldr As Integer
                            '0 = Dunkel, 1023 = Hell
Dim Alt As Integer
Dim Merker As Integer
Dο
Reset Watchdog
Powerdown
                            'prozessor bremsen da sonst lichtänderung nicht erkannt wird
Start Adc
                            'A/D-Wandler starten
Ldr = Getadc(2)
                            'Helligkeitswert einlesen
                            'A/D-Wandler zum Stromsparen wieder stoppen
Stop Adc
Merker = Ldr - Alt
                            'Unterschied zwischen letzter und aktueller Messung ermitteln
Alt = Ldr
                            'letzten LDR-Wert sichern
If Merker > Schwelle Then Gosub Blinken
                                                     'Bei großer Änderung Dunkel->Hell: Blinken
If Ldr > Tagschwelle Then 'prüfen ob helligkeit über tagschwelle liegt If Tagzaehler < 255 Then 'int-variable geht nur bis 255
      Tagzaehler = Tagzaehler + 1
  End If
Else
  Tagzaehler = 0
                              'wenn wieder dunkel tagzähler löschen
End If
If Tagzaehler > 200 Then Gosub Pause
                                                      'wenn mehr als x zyklen hell dann schlafmodus
gool
Blinken:
                              'LED blinken lassen
For A = 0 To 10
 Portb.3 = 1
  Reset Watchdog
  Powerdown
  Portb.3 = 0
  Reset Watchdog
  Powerdown
Next A
Alt = 1023
                               'Doppelauslösung verhindern
Return
Pause:
                               'Watchdog auf 8 Sekunden stellen
Wdtcr = &B11110001
Reset Watchdog
Powerdown
Wdtcr = &B11010011
                               'Watchdog wieder auf 0,125 Sekunden zurückstellen
Schlafzaehler = Schlafzaehler + 1 'merken wie oft Schlafmodus durchlaufen wurde
If Schlafzaehler = Zwangsimpuls Then 'als Funktionskontrolle tagsüber LED auslösen
   Portb.3 = 1
  Reset Watchdog
   Powerdown
  Portb.3 = 0
   Schlafzaehler = 0
End If
Return
End
```

6 Problemlösungen

6.1 Ist es normal, dass der Tiny13V beim Anlegen von 3V relativ schnell heiß wird?

- Nein, dies ist ein Mikroprozessor und kein Intel-PC mit Herdplattentechnologie ;-).
- Wenn die Schaltung auf einem Steckbrett ist, alles bis auf die Stromversorgung abstecken. Wird diese heiß, ist sie defekt. Wenn sie kalt bleibt, langsam an die volle Schaltung herantasten.
- Ist der Prozessor richtig herum eingesteckt? Pin 1 ist derjenige mit der Kerbe im Gehäuse. Danach wird gegen den Uhrzeigersinn gezählt.
- Sind mehrere Beinchen, die nicht zusammen gehören, innerhalb einer durchkontaktierten Reihe im Steckbrett oder ist das Steckbrett defekt?

6.2 Der Mikroprozessor ist kaputt

• Schon kurzes Verpolen der Versorgungsspannung bereitet dem Prozessor ein schnelles Ende. Da hilft nur ein neuer.

6.3 Fehlermeldung "The HW-Stack, SW-Stack and frame space may not exceed the chip memory"

• Bei einem frisch installierten Programm muss man zuerst auf "Neue Datei" klicken, dann funktioniert es.

6.4 Fehlermeldung "Could not Identify chip with IDE: ..." beim Fuse-Bits setzen

- Compilieren des Quelltextes hat nicht funktioniert. Fehler entfernen und neu kompilieren, dann erkennt er ihn wieder.
- Ein weiterer Grund für die Fehlermeldung kann bei der externen Beschaltung des Chips liegen. Bei mir hat ein ausgeschaltetes Multimeter, dass aber noch an der Schaltung angeklemmt war, diese Fehlermeldung hervorgerufen.

6.5 Fehlermeldung "Out of SRAM space"

• In Bascom sind die Stacks standardmäßig zu hoch eingestellt. Unter "Options" "Programmer" im Register den "HW Stack" runterstellen. Diese Stack Size ist von Haus aus auf 32 Byte eingestellt, pro Gosub werden allerdings nur 2 Byte benötigt. Alternativ könne auch folgende Zeilen eingefügt werden:

6.6 Fuse-Bits

· Nicht die Fuse-Bits vergessen! CKSEL0, CKSEL1 und BODLEVEL1 nicht aktivieren und BOD-

LEVEL0 aktivieren (aktivieren meint auf 0 brennen).

6.7 LED leuchtet nicht

- Ist die LED richtig herum gepolt?
- Manchmal muss das Programmierkabel abgemacht werden.

6.8 Wenn man den Tiny vom Strom nimmt und später wieder anschließt, läuft das Programm nicht automatisch an.

- Unter http://www.mikrocontroller.net/tutorial/equipment kann man eine Erweiterung für einen Reset zu Beginn sehen. An dem Reset-Pin liegt ein 10kΩ Widerstand gegen die Versorgungsspannung und ein 47nF Kondensator gegen Masse. Die Ladezeit des Kondensators beträgt damit 5*R*C=2,35μs, was einen sicheren Reset gewährleisten sollte.
- Der Programmieradapter zieht zwischendurch manchmal den Reset-Pin auf Masse (evtl. Problem mit der Leitungslänge -> kürzere Leitungen) bzw. lässt ihn nach dem Programmieren nicht wieder los. Dagegen hilft ein 10 bis 15 k Ω -Widerstand von Reset an Versorgungsspannung (Pin 1 Pin 8). Den braucht man dann aber später bei der autarken Schaltung nicht mehr.

6.9 Nach dem Setzen des Fuse-Bits 3 auf "External Reset Disable" hat man keinen Zugriff mehr auf den Chip. Der Programmer kann den Chip nicht mehr identifizieren.

Der Chip ist nicht kaputt, bekommt aber wegen des umprogrammierten Fuse-Bits nicht mehr das Reset des Programmieradapters mit. Im High-Voltage-Modus kann die Fuse wieder zurückprogrammiert werden. Dabei werden 12V an den Reset-Pin gelegt.

6.10 Ist es möglich, den Tiny voll beschaltet zu programmieren?

Ja. Das Programmierinterface schimpft sich ISP (In System Programmable), d. h. Du kannst den Tiny programmieren, während er in der Schaltung steckt. Das funktioniert aber natürlich nur dann, wenn die Ports, an denen der Tiny programmiert wird, hardwaremäßig korrekt verschaltet sind. Hängen z. B. LEDs dran, blinken diese während des Programmiervorgangs. Wenn Du diese Ports nromalerweise als Eingangsports benutzt und womöglich permanent ein Low- oder High-Signal abliegen hast, geht es natürlich nicht. Dann muss man den Tiny aus der Schaltung nehmen, um ih zu programmieren.

7 Sonstige Dinge und Ideen

7.1 LC-Oszillator

LED als Varicap in einem LC-Oszillator

7.2 Zweite LED als Tag-/Nachtsensor

Vielleicht hilft es, eine zweite LED in der gleichen Art und Weise, aber senkrecht dazu, einzubauen und ebenfalls abzufragen. Melden beide LEDs "Licht", ist es Tag, weil diffuses Licht von überall her kommt. Ist nur eine von beiden hell, ist es Nacht und die Schaltung tut wie es programmiert ist.

7.3 Man könnte Takte zählen und die LED-Messung somit über Tag abschalten

Das dürfte schwierig werden ohne Quarz (z.B. 32768 kHz), da der interne RC-Oszillator doch recht stark von der Betriebsspannung abhängig ist. Die quarzlose Version könnte aber z.B. die Umgebungshelligkeit über einen gewissen Zeitraum 'messen', um dann erst nach längerer Dunkelheit aktiv zu werden. Ein Quarzversion zwecks Zeitsteuerung wäre natürlich auch toll, Stichwort 'mitternächtliches Geblinke' und/oder '- Gepiepe'. Wer's dann ganz luxuriös haben möchte, bastelt noch eine kleine Hardware-RTC (z.B. DS1337) mit zwei Alarmen dazu...

7.4 Was kann man noch alles abschalten?

- A/D-Wandler
- · Analog-Komparator
- · Brown-Out-Detection
- Interne Spannungsreferenz
- · Watchdog Timer
- Digit. Port-Pin-Treiber

Problem ist nur, dass sich z. B. die interne Spannungsreferenz automatisch selbst abschaltet, wenn A/D-Wandler, Analog-Komparator und BOD abgeschaltet sind. Die BOD zu deaktibieren bedeutet aber, dass das μ C-Verhalten bei Unterspannung nicht mehr definierbar ist.

7.5 Aufwecken über Interrupt

Wenn es einen Timer gibt, der während sleep weiterläuft, dann könnte es so gehen: Wenn die Spannung an der LED soweit gesunken ist, dass sie als low ausgewertet wird, löst das einen Interrupt aus, der den Atmel wieder weckt. Dann kann man den Timer auslesen und je nachdem die LED wieder laden und den Atmel schlafen schicken oder blinken. So schläft der Atmel die meiste Zeit.

7.6 Relative / absolute Helligkeit

Über die Zeit, die der Prozessor bis zum Auslesen der LED wartet, wird die relative Empfindlichkeit bzw. Helligkeit eingestellt. Am Anfang der Subroutine wird die LED "geladen" und mit der Verzöge-

rung Zeit gegeben, diese Ladung durch Einwirkung von Licht abzubauen. Wartet man nur kurz, muss der Impuls bzw. das Licht stark sein. Wartet man lange, reicht ein schwaches Licht über längere Zeit um den Zustand "hell" zu erzeugen. Welcher Wert richtig ist, hängt auch von der verwendeten LED ab.

9 Bestelldaten

Wer der Meinung ist, dass er trotz der Liste Hilfe benötigt, darf mich kontaktieren. Gegen Übernahme der Portokosten bin ich bereit, Euch die benötigten Bauteile zum Umkostenpreis zu überlassen.

Bauteil	Reichelt
ATtiny 13V-10PU	ATTINY 13V-10PU 0,91 EUR
ATtiny 13V-10SU (für SMD-Bestückung)	ATTINY 13V-10SU 0,84 EUR
Sockel DIL 8-polig	GS6 0,06 EUR
Widerstand 56 Ω	$^{1/4}$ W 56 Ω 0,033 EUR (>= 10 Stück)
Widerstand 220 Ω	$^{1/4}$ W 220 Ω 0,033 EUR (>= 10 Stück)
Widerstand 1 M Ω	¹ / ₄ W 1,0 M 0,033 EUR (>= 10 Stück)
Kondensator 100 nF	MKS-2 100N 0,10 EUR
Leuchtdiode grün 13000 mcd	LED 5-13000 GN 0,48 EUR
Leuchtdiode weiß 18000 mcd	LED 5-18000 WS 0,40 EUR
SUB-D Stecker 25 polig	D-SUB ST 25 0,13 EUR
Kappe für Stecker	KAPPE CG25G 0,19 EUR
Fotowiderstand	A 905014 0,57 EUR
	A 906014 0,59 EUR

8 Interessante Links

http://www.mikrocontroller.net/

http://www.avr-asm-tutorial.net/index.html

ftp://ftp.rcs.ei.tum.de/pub/courses/rtproz.pdf Skript über Mikrocontroller, Vergleich zwischen Atmel und PIC

<u>http://www.merl.com/reports/docs/TR2003-35.pdf</u> Das Paper, in dem die Idee der LED als Lichtsensor beschrieben wird

http://www.csd-electronics.de/ günstige Bezugsquelle für den ATtiny13V

http://www.mcselec.com/bascom-avr.htm Bascom AVR

http://winavr.sourceforge.net/ Entwicklungsumgebung für C

http://ponyprog.sourdeforge.net Programmierumgebung

http://www.roboternetz.de/

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2535.pdf Datenblatt vom ATtiny13

9 Dank und ähnliches

Auch, wenn ich das hier zusammengeschrieben habe, habe ich mir das nicht ausgedacht. Wem die Ehre für die einzelnen "Erfindungen" gebühren, könnt ihr nachschauen im Forum unter http://www.-geocache-forum.de/viewtopic.php?t=5753&sid=b11a21f7aa642152d4f31aa216bcf2a4.

Sicherlich werde ich mich beim Zusammenschreiben an der einen oder anderen Stelle vertan haben. Wer Fehler findet, darf sie behalten. Über eine kurze Information würde ich mich aber trotzdem freuen. Erreichen tut ihr mich über ralf.pongratz@gmx.de.

Ralf